



¡ Perpetuo se levanta!

Estimada comunidad escolar:

Reciban un cordial saludo.

La Academia continúa trabajando arduamente para poder recuperarse y superar los retos impuestos por el huracán María.

¡Gracias a todos los que consistentemente se ocupan y nos ayudan para que continuemos!

Con ánimo y esperanza se trabaja sobre los distintos diseños y se llevan a cabo las mejoras necesarias por un equipo de trabajo conformado por padres de nuestra Academia en las siguientes áreas:

Escuela elemental:

- ✓ Se trabaja en la instalación de un nuevo panel eléctrico principal.
- ✓ Se trabaja en la identificación, organización y segregación de cargas eléctricas críticas para recibir cargas de una nueva planta de emergencia de mayor capacidad que la actual la que será instalada próximamente.
- ✓ Se cambiaron las planchas del techo en el pasillo de sexto grado con material nuevo
- ✓ En la cancha del quinto piso se instalaron las planchas y cubreras nuevas que faltaban
- ✓ En el segundo verde, se sustituyó una pared de madera por una de cemento
- ✓ La cancha del primer piso se pintó
- ✓ Se va a extender el elevador al sótano y al quinto piso.
- ✓ Se arreglaron las bombas de la cisterna
- ✓ Se está trabajando en la instalación del generador nuevo, 100 Kw. El existente (30Kw) se pasará al gimnasio.

Escuela superior:

- ✓ Se compró un generador de 205 Kw recomendado por la agencia de seguros, proveyendo el primer pago a la Academia
- ✓ Se segregó un panel eléctrico principal con su alimentador, antes inexistente.
- ✓ Se identificaron, organizaron y segregaron las cargas eléctricas.
- ✓ Se conectaron al generador las cargas identificadas como prioridad.
- ✓ En la biblioteca, se trabaja en la impermeabilización del techo.
- ✓ Se compraron e instalaron cinco unidades de aire acondicionado para los salones de la intermedia ya que las anteriores fueron destruidas por el huracán. Por consiguiente, se instalaron alimentadores eléctricos nuevos para todas las unidades.
- ✓ Se arreglaron los “rolling doors” del vestíbulo.



- ✓ Se hacen trabajos eléctricos y mecánicos en la cisterna.
- ✓ En la biblioteca, se repararon las cortinas y sus cadenas.

#### Preescolar:

- ✓ Se instaló una bomba para sacar agua con un sensor que se activa de forma automática.
- ✓ Se ordenaron los muebles dañados por el agua

#### Auditorio:

- ✓ Se terminó el trabajo de impermeabilización en el techo.
- ✓ Se limpió de todo escombros y se removió el piso de vinil y las paredes en madera.
- ✓ Se comenzó con la desinfección del área, se colocaron dehumidificadores y purificadores del aire.
- ✓ Se trabaja en la recuperación del sistema de enfriamiento “chiller”, identificado como uno adecuado y apto para el auditorio y eventualmente para el ala norte de la escuela elemental.
- ✓ Espacio rediseñado atemperado a las necesidades de la comunidad.
- ✓ Se construyó una escalera de seguridad, fija, para acceder al techo del auditorio.

#### Cancha escuela superior:

- ✓ Se proyecta un nuevo y moderno diseño con mayor entrada de aire fresco y luz.
- ✓ Se planifica la construcción de un pasillo que conecte el tercer piso de la escuela superior con el tercer piso de la escuela intermedia.

#### Gimnasio:

- ✓ Próximo a impermeabilizar, a cambiar las unidades de aire acondicionado por unas de mayor eficiencia y se cotiza el arreglo del tabloncillo.
- ✓ Se instalará el generador de 30 Kw próximamente.